



## Értékelési jelentés

Evaluation report

A jelentés száma: **35001/56-2/2020.ált.**  
Report No.

Kérelmező : **Mohácsi Vasöntöde Kft.**  
Requested by H- 7700 Mohács, Kossuth Lajos utca 53-55.

### Az értékelési eljárás alapját képező előírás(ok) / relevant regulations of evaluation process:

- **MSZ EN 14384:2005 Felszín feletti tűzcsap** / Pillar fire hydrants
- **Országos Tűzvédelmi Szabályzat - 54/2014. (XII.5.) BM rendelet IX és XX. fejezet** / Chapter IX and XX of the new National Fire Safety Regulation (NFSR- OTSZ)
- **275/2013. (VII. 16.) Kormányrendelet** az építési termék építménybe történő betervezésének és beépítésének, ennek során a teljesítmény igazolásának részletes szabályairól / Decree of the Government No. 275/2013 (VII. 16.)

### A tűzcsap azonosítása:

Identification of tested pillar fire hydrant:

Gyártó	: <b>Mohácsi Vasöntöde Kft.</b>
Manufacturer	H-7700 Mohács, Kossuth Lajos utca 53-55.
Forgalmazó	: <b>Mohácsi Vasöntöde Kft.</b>
Representant	H-7700 Mohács, Kossuth Lajos utca 53-55.
Típus	: <b>BUSO földfeletti tűzcsap egyszeres zárással, fix kivitel</b>
Type	<b>DN 100; PN 10/ PN 16 bar</b> <b>Csőtakarás értéke: 1,00/1,25/1,50 m</b>

Ez a jelentés 3 oldalból és - db mellékletből áll.  
This report comprises 3 pages and - annexes.

Az értékelést végezte: **Katasztrófavédelmi Kutatóintézet**  
Evaluated by Budapest  
Laktanya utca 33.  
H-1033

Budapest, 2020. január 23.  
Date



  
Krizsán Attila  
értékelő  
Evaluator

## 1. Az értékelési eljárás alapjai (Documents of evaluating process):

Jele Identif. sign	Dokumentum megnevezése Type of document	Száma No.	Kiadója Issued by	Kiadás dátuma Date of preparing
a.)	Vizsgálati jelentés Test report	35001/56-1/2020.ált.	Katasztrófavédelmi Kutatóintézet Disaster Management Research Institute	2020. 01. 23.
b.)	Igazolás a teljesítmény állandóságáról Certificate of constancy of performance	1299-CPR-0187	TECHNICKÝ SKÚŠOBNÝ ÚSTAV PIEŠŤANY, š.p.	2019. 08. 20.
c.)	Higiéniai tanúsítvány ivóvízhálózatra való alkalmasságról Hygiene certificate on suitability for drinking water supply	BA/NEF/1208-2/2019	Baranya Megyei Kormányhivatal	2019. 11. 21.
d.)	A gyártó ISO minősítése The ISO certificate of manufacturer	QM HU 1 17 384 12	e.com-CERT ICBR Kft	2018. 05. 08.
e.)	Gyártói teljesítménynyilatkozat Declaration of performance by the manufacturer	01/2020	Mohácsi Vasöntöde Kft.	2020. 01. 09.

## 2. Az értékelési eljárás eredményei / (Results of the evaluating process)

Vizsgált jellemző Tested properties	Szabvány, előírás megnevezése Reference with relevant clause of standard or regulation	Figyelembe vett dokumentum jele a jelentés 1. pontja alapján Identification sign of considerd document	Megállapítás/ Megjegyzés Statement / Comment	Értékelés: megfelelt / meet the requirements igen / nem yes / no
A tűzcsap megfelel az MSZ EN 14384:2005 szabvány követelményeinek The hydrant fulfils all requirements of standard MSZ EN 14384:2005	MSZ EN 14384:2005	b.); c.); d.); e.)	-	igen / yes

<b>Működtetés</b> Actuation	OTSZ IX. fejezet 77. § (2) pont Chapter IX 77 § clause (3) of NFSR	a. 1.)	—	igen / yes
<b>Csonkkapcsok</b> Solid couplings	OTSZ IX. fejezet 77. § (4) pont Chapter IX 77 § clause (4) of NFSR	a. 2.)	—	igen / yes
<b>Kifolyónyílások</b> Outlets	OTSZ IX. fejezet 77. § (1) pont Chapter IX 77 § clause (1) of NFSR	a. 3.)	—	igen / yes
<b>Kupakkapcsok</b> Caps	OTSZ IX. fejezet 78. § (1) pont Chapter IX 78 § clause (1) of NFSR	a. 4.)	—	igen / yes
<b>Biztonsági ház</b> Security housing	OTSZ IX. fejezet 77. § (4) pont Chapter IX 77 § clause (4) of NFSR	—	Nem vonatkozik/ Not apply	—
<b>Víztelenítés</b> Drainage	OTSZ XX. fejezet 270. § (3) pont Chapter XX 270 § clause (3) of NFSR	a. 6.)	—	igen / yes
<b>Dokumentumok</b> Documents	OTSZ XX. fejezet 254. § és 275/2013. (VII. 16.) Kormányrendelet Chapter XX 254 § of NFSR and Decree of the Government No. 275/2013 (VII. 16.)	a. 7.)	—	igen / yes

Vége / End of report